



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

05/03/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0142

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL PASAR LOS TOPES O BACHES SE ESCUCHA RUIDOS Y GOLPETEOS EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS.
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 139 REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0015	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0016	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION.	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0149	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0436	HORQUILLA SUPERIOR DERECHA	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0548	BALERO DELANTERO TIPO MASA	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0827	VARILLA DE DIRECCION LADO IZQUIERDO	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
1042	VARILLA DE DIRECCION LADO DERECHO	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
1087	HORQUILLA SUPERIOR LADO IZQUIERDO	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
TOTAL GENERAL					\$ 0.00		\$0.00

Fecha Envío : 21/03/2025

Fecha Límite de Cotización : 24/03/2025

24-24

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUÉS DE VERIFICAR LA COTIZACIÓN SE DETECTA LO SIGUIENTE:
COTIZACIÓN PROPUESTA:

1. AMPLIAR GARANTÍA DE REFACCIONES
2. DUPLICA CONCEPTOS EN LA MANO DE OBRA (VARILLAS DE DIRECCIÓN Y TERMINALES DE DIRECCIÓN).
3. RECONSIDERAR COSTOS DE LOS BALEROS DELANTEROS TIPO MASA, HORQUILLAS SUPERIORES E INFERIORES.

DIAGNOSTICO:

1. VERIFICAR LA DESCRIPCIÓN
2. DESCRIBIR PORQUE REQUIERE ALINEACIÓN.

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
139	REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C	RSR851209UK0	TALAMANTES; NO. EXT. 3 A; ENTRE CALLE 16 Y PEDRO MORENO; SAN ROMÁN; CP. 24040	(981) 981 811 000



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

05/03/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0142

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL PASAR LOS TOPES O
BACHES SE ESCUCHA RUIDOS Y GOLPETEOS EN LAS RUEDAS
DELANTERAS Y TRASERAS.
ASIGNADO AL PROVEDOR NO. 139 REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A.
DE C.V

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500 DOBLE CABINA 4X2	2022	CR-8101-A	CAMIONETA	8	3GCPA9ED5NG506986	SVA1562862