



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

31/03/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por cotizar

RV1415-0261

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: HAY GIRAR LAS RUEDAS ZUMBAN, AL MOMENTO DE FRENAR HAY UN CHILLIDOS EN LAS RUEDAS DELANTERAS, TRASERAS Y AL PASAR LOS TOPES O BACHES SE ESCUCHA RUIDOS Y GOLPETEOS EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS. ASIGNADA A 2317 - SERVILLANTAS DEL CARMEN, S.A.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes sections for 3551-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE and 2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Fecha Envío : 03/04/2025

Fecha Límite de Cotización : 09/04/2025

9-10

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

SERVICIO CORRECTIVO: HAY GIRAR LAS RUEDAS ZUMBAN, AL MOMENTO DE FRENAR HAY UN CHILLIDOS EN LAS RUEDAS DELANTERAS, TRASERAS Y AL PASAR LOS TOPES O BACHES SE ESCUCHA RUIDOS Y GOLPETEOS EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS. ASIGNADA A SERVILLANTAS DEL CARMEN, S.A.

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 2317, SERVILLANTAS DEL CARMEN, S.A., SCA720801JM5, 31; NO. EXT. 102; ENTRE CALLE 38 Y 40; CUAUHTÉMOC; CP. 24170, (938) 938 111 212



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

31/03/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por cotizar

RV1415-0261

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: HAY GIRAR LAS RUEDAS ZUMBAN, AL MOMENTO DE FRENAR HAY UN CHILLIDOS EN LAS RUEDAS DELANTERAS, TRASERAS Y AL PASAR LOS TOPES O BACHES SE ESCUCHA RUIDOS Y GOLPETEOS EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS. ASIGNADA A 2317 - SERVILLANTAS DEL CARMEN, S.A.

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500 CON CONVERSION A PATRULLA	2022	CM056A2	CAMIONETA	8	3GCPA9ED2NG506461	SVA1806599