



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



**SAFIN**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

<b>Estado</b> Campeche	<b>Fecha Orden</b> 13/06/2025	<b>ORDEN SERVICIO</b>
<b>Municipio</b> Campeche		13/06/2025
<b>Localidad</b> Campeche		OSV-0697
<b>Concepto</b> Servicio Correctivo		RV1502-0029
<b>Orden de Servicio</b> OSV-0697		RV1502-0029 - 09/05/202
		<b>Plazo de entrega</b> 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

**Entrega por el proveedor** 007991-MARIA JOSEFINA TAMAY YAH

Recibe (Quien opera el proyecto)

**Poder ejecutivo del estado de Campeche**

**Nombre** LINDA DESYREE CAMPOS SANTACRUZ

**Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Dependencia** 15-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

**Unidad** 02-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS

**VEHICULO**

<b>Placa</b> BM831CA	<b>Cilindros</b> 6	<b>Línea</b> CAMION
<b>Modelo</b> 2022	<b>Litrage</b> NO ESPECIFICA	<b>Kilometraje</b> 38315
<b>Serie</b> 3HAEUMMR3NL673560		<b>Diseño Motor</b> DIESEL
<b>Descripción</b> CAMIÓN CHASIS CABINA MV 4X2 INTERNATIONAL 10,000 LTS CISTERNA		

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$13,282.31</b>
0240	BOMBILLA TIPO PELLIZCO	HELLA	PIEZA	3	\$145.00	\$435.00
1342	BOMBILLA DE DOS FILAMENTO	HELLA	PIEZA	1	\$120.00	\$120.00
5063	LARGUERO DE CAMA	GENERICo	PIEZA	6	\$390.00	\$2,340.00
5064	TORNILLO DE 5/8 (INCLUYE RONDANA DE PRESION Y TUERCA)	GENERICo	PIEZA	16	\$190.00	\$3,040.00
5065	BOMBILLA DE UN FILAMENTO	HELLA	PIEZA	1	\$120.00	\$120.00
5066	FOCO DE 10 LED ROJO	HELLA	PIEZA	1	\$620.00	\$620.00
5067	ESTRIBO INFERIOR IZQUIERDO	NAVISTAR	PIEZA	1	\$4,900.00	\$4,900.00
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$9,616.04</b>
0048	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE LUCES/ REVISION DE LINEAS EN GENERAL Y PLAFONES, CAMBIO DE 3 FOCOS TIPO PELLIZCO, 1 FOCO 2 FILAMENTOS, 1 FOCO DE 1 FILAMENTO, 1 FOCO 10 LED ROJO	SERVICIO	SERVICIO	1	\$1,600.00	\$1,600.00
1424	COLOCACION DE ESTRIBO LADO IZQUIERDO	SERVICIO	SERVICIO	1	\$430.00	\$430.00
2314	REVISION Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CARGA / DESMONTAR Y MONTAR ABRAZADERA DE CAMA, CAMBIO DE LARGUERO, CORTAR Y CAMBIAR TORNILLOS	SERVICIO	SERVICIO	1	\$4,950.00	\$4,950.00

2330	PINTAR E IMPERMEABILIZAR LARGUEROS	SERVICIO	SERVICIO	1	\$1,400.00	\$1,400.00
					<b>SUBTOTAL</b>	\$19,955.00
					<b>IVA</b>	\$3,192.80
					<b>RESICO</b>	\$249.45
					<b>TOTAL</b>	\$22,898.35

(SON: VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.)

Cadena Original : |15|02||OSV-0697|7991|228983500|13062025|33|18|1913aaaa

Cadena Encriptada : X4fGRMehKExRJlx8mtKBoSf4RY8xEoFh3v0EiYm4mAtvBjH1F4d/4FQKANULUuzuV3Ip85DvQA=

**CLAVES PRESUPUESTARIAS**

		<b>MONTO</b>
2111115021722DB154000N032012806230N115A3551		\$3,477.98
2111115021722DB156000N032012806310N115A3551		\$6,242.82
2111115021722DB156000N032012806310N115A2961		\$13,427.00

**TOTAL:** \$23,147.80**Clasificación Económica**

Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Específica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

**Observaciones****Garantia en refacciones** 180 Días**Garantia en mano de obra** 120 Días**Metodo de pago** PPD - Pago en parcialidades o difer**Forma de pago** 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**RECEBE POR AL DEPENDENCIA:**

NOMBRE: LINDA DESYREE CAMPOS SANTACRUZ

PUESTO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA: **ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: ING JOSE LUIS CABAN

PUESTO: GERENTE GENERAL

FIRMA: 