



## PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS  
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004

SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

19/06/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0472

**OBSERVACIONES** SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE ENCENDER EL MOTOR, Tarda EN ENCENDER, DESPUES DE VARIOS INTENTOS ARRANCA, AL PASAR LOS TOPES O BACHES, SE ESCUCHA RUIDOS Y GOLPETEOS EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, Y AL ENCENDER EL AIRE ACONDICIONADO, EMITE UN RUIDO Y NO ENFRIA.  
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 7851 MAURICIO MARTIN CAMPOS  
CUPUL

## DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
0015	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION	SERVICIO	1	\$ 0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 0.00
0016	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION.	SERVICIO	1	\$ 0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 0.00
<b>TOTAL POR PARTIDA</b>							
<b>2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
0037	BOBINA	PIEZA	1	\$ 0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 0.00
<b>TOTAL POR PARTIDA</b>							
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
0649	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR	SERVICIO	1	\$ 0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 0.00
0657	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.	SERVICIO	1	\$ 0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 0.00
<b>TOTAL POR PARTIDA</b>							
<b>2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
0717	COMPRESOR DE A/A	PIEZA	1	\$ 0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 0.00
0827	VARILLA DE DIRECCION LADO IZQUIERDO	PIEZA	1	\$ 0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 0.00
0967	HORQUILLA INFERIOR LADO IZQUIERDO	PIEZA	1	\$ 0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 0.00
0968	HORQUILLA INFERIOR LADO DERECHO	PIEZA	1	\$ 0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 0.00
1042	VARILLA DE DIRECCION LADO DERECHO	PIEZA	1	\$ 0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 0.00
<b>TOTAL POR PARTIDA</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>							
<b>\$ 0.00</b>							
<b>\$ 0.00</b>							

Fecha Envío : 01/07/2025

Fecha Límite de Cotización : 07/07/2025

7-8



## PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS  
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004

SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

19/06/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0472

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE ENCENDER EL MOTOR, Tarda EN ENCENDER, DESPUES DE VARIOS INTENTOS ARRANCA, AL PASAR LOS TOPES O BACHES, SE ESCUCHA RUIDOS Y GOLPETEOS EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, Y AL ENCENDER EL AIRE ACONDICIONADO, EMITE UN RUIDO Y NO ENFRIA.  
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 7851 MAURICIO MARTIN CAMPOS  
CUPUL

## OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIIFCAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

- 1.- EN EL PRESUPUESTO EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO NO DESCRIBE EL TRABAJO A REALIZAR.
- 2.- EN EL DIAGNOSTICO NO ESPECIFICA LA POSICION DE LOS BASES DE AMORTIGUADORES Y HORQUILLAS

## PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
7851	MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL	[REDACTED]	ULUMAL; NO. EXT. 49; ENTRE CALLE CHEMUYIL; KALA; CP. 24085	(0) 981 293 6489

## VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
VOLKSWAGEN VENTO STARLINE	2017	DJK742A	AUTOMOVIL	4	MEX5G2608HT068083	SVA1810086

ELIMINADO: una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).