



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

14/10/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0873

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LA RUEDA DELANTERA Y TRASERA, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA RUEDA TRASERA TRUENA CUANDO GIRA, ESTANDO EN CIRCULACION TIENDE A PARARSE A CADA RATO Y ESTANDO ESTACIONADA DEJA MARCA DE ACEITE EN EL PISO. ASIGNADO AL PROVEEDOR 8178 - JORGE ROMAN MATOS DIAZ

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0468	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA	PIEZA	1	\$400.00	\$400.00	16.00	\$464.00
0469	JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA MOTOCICLETA	PIEZA	1	\$406.87	\$406.87	16.00	\$471.97
4430	REGULADOR DE CORRIENTE DE MOTOCICLETA	PIEZA	1	\$1,000.00	\$1,000.00	16.00	\$1,160.00
TOTAL POR PARTIDA							\$2,095.97
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0189	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (MOTOCICLETA)	SERVICIO	1	\$2,000.00	\$2,000.00	16.00	\$2,320.00
0230	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE FRENOS (MOTOCICLETA)	SERVICIO	1	\$2,000.00	\$2,000.00	16.00	\$2,320.00
0231	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR (MOTOCICLETA)	SERVICIO	1	\$3,000.00	\$3,000.00	16.00	\$3,480.00
0949	REVISION Y/O REPARACION DE SISTEMA DE TRACCION	SERVICIO	1	\$3,000.00	\$3,000.00	16.00	\$3,480.00
TOTAL POR PARTIDA							\$11,600.00
TOTAL GENERAL					\$ 11,807.00		\$13,695.97

Fecha Envío : 20/10/2025

Fecha Límite de Cotización : 23/10/2025

23-24

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LA RUEDA DELANTERA Y TRASERA, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA RUEDA TRASERA TRUENA CUANDO GIRA, ESTANDO EN CIRCULACION TIENDE A PARARSE A CADA RATO Y ESTANDO ESTACIONADA DEJA MARCA DE ACEITE EN EL PISO. ASIGNADO AL PROVEEDOR 8178 - JORGE ROMAN MATOS DIAZ

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
8178	JORGE ROMAN MATOS DIAZ		14; NO. EXT. 1 D; ENTRE CALLE 110 Y 112; SAN JOAQUÍN; CP. 24020	() 981 209 2296

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

14/10/2025

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0873

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LA RUEDA DELANTERA Y TRASERA, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA RUEDA TRASERA TRUENA CUANDO GIRA, ESTANDO EN CIRCULACION TIENDE A PARARSE A CADA RATO Y ESTANDO ESTACIONADA DEJA MARCA DE ACEITE EN EL PISO. ASIGNADO AL PROVEEDOR 8178 - JORGE ROMAN MATOS DIAZ

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CFMOTO 800MT TOURING T/M	2023	0CM76AB	MOTOCICLETA	2	LCEPEYL12P6001080	SVM0822130