



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD 21-CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTATUS Por Cotizar

04/02/2026



RV1421-0001

OBSERVACIONES MANTENIMIENTO CORRECTIVO: AL PASAR TOPES Y BACHES SE ESCUCHA GOLPETEO EN LA PARTE DELANTERA DEL VEHÍCULO, Y AL ESTAR EN MARCHA JALA EL VOLANTE HACIA LA IZQUIERDA. ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 5785 JUAN JOSE GOMEZ MARFIL

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 9 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for 'REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE' and 'REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE'.

Fecha Envío : 25/02/2026

Fecha Límite de Cotización : 26/02/2026

76-27

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE REVISAR EL DIAGNOSTICO Y LA COTIZACIÓN SE OBSERVA LO SIGUIENTE: 1. EN LA PARTE DEL DIAGNOSTICO, ESPECIFICAMENTE EN LA SOLUCIÓN, FALTA ENUMERAR CADA UNA DE LAS PIEZAS DAÑADAS CORRELACIONANDO LAS ENUMERADAS EN LA CAUSA 2. FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS PIEZAS DAÑADAS DE LA UNIDAD

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row for JUAN JOSE GOMEZ MARFIL.

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row for AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA SEDAN CLASICO CL.

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C).