



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

10/02/2026

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0086

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR, SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS. ASIGNADA A 4060 - CDA PENINSULA, S.A. DE C.V.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 9 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes sub-sections for 'REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE' and 'REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE'.

Fecha Envío : 13/02/2026

Fecha Límite de Cotización : 24/02/2026

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR, SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS. ASIGNADA A 4060 - CDA PENINSULA, S.A. DE C.V.

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Lists CDA PENINSULA, S.A. DE C.V. with address and phone number.

VEHÍCULO

Table with 8 columns: DESCRIPCIÓN, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Details for a Ford Explorer.