



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

23/01/2026

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0038

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL ESTAR EN CIRCULACIÓN, EL MOTOR
ESTA INESTABLE, EN OCASIONES DE APAGA, AL PASAR POR TOPES
O BACHES HAY GOLPETEOS Y RUIDOS EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y
TRASERAS, Y SE OBSERVA UNA FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS EN LA
PARTE TRASERA DE LAS LLANTAS AL FRENAR
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 5646 DANIL ESTRADA MEDINA

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. It lists items for vehicle repair and maintenance, including parts like bobina de encendido and juegos de amortiguadores.

Fecha Envío : 04/02/2026

Fecha Limite de Cotización : 05/02/2026

5 - 6



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

23/01/2026

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0038

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL ESTAR EN CIRCULACIÓN, EL MOTOR
ESTA INESTABLE, EN OCASIONES DE APAGA, AL PASAR POR TOPES
O BACHES HAY GOLPETEOS Y RUIDOS EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y
TRASERAS, Y SE OBSERVA UNA FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS EN LA
PARTE TRASERA DE LAS LLANTAS AL FRENAR
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 5646 DANIL ESTRADA MEDINA

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

- 1.- EN EL PRESUPUESTO FAVOR DE MENCIONAR DE QUE LADO ES EL SOPORTE DE MOTOR.
2.- EN EL DIAGNOSTICO, APARTADO DESCRIPCION PONER EL FALLO QUE MENCIONA EL USUARIO.
3.- POR EL FALLO DE MOTOR, NO MENCIONA SI HAY FALLO ALGUNO

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 5646, DANIEL ESTRADA MEDINA, [REDACTED], PRIVADA PARALELA AVENIDA JAINA; NO. EXT. 4; ENTRE PRIVADA PRIMERA DE JAINA Y SEGUNDA PRIVADA DE JAINA; PLAN CHAC; CP. 24088, (981) 981 111 352

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row 1: VOLKSWAGEN JETTA SEDAN CLASICO GL, 2012, DJK735A, AUTOMOVIL, 4, 3VWBV09M5CM024342, SVA1810080

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).