



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

23/01/2026

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0032

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL ESTAR EN CIRCULACIÓN, EL MOTOR
ESTA INESTABLE, EN OCASIONES DE APAGA, AL PASAR POR TOPES
O BACHES HAY GOLPETEOS Y RUIDOS EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y
TRASERAS
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 4804 ADORALIDA BARRIENTOS
CASANOVA

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes sub-totals for 'REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE' and 'REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE'.

Fecha Envío : 11/02/2026

Fecha Límite de Cotización : 13/02/2026

B-19

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:
1.- EN EL PRESUPUESTO EN EL CONCEPTO DE FALLO DE MOTOR, SUSPENSION Y DIRECCION NO CONSIDERA
COSTOS
2.- EN EL DIAGNOSTICO NO MENCIONA LOS DAÑOS QUE PRESENTA EL ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE
ACEITE, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE GASOLINA

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 4804 ADORALIDA BARRIENTOS CASANOVA, [REDACTED], CIRICOTE; NO. EXT. MANZANA E LOTE 4; ENTRE CALLE GUAYABA Y SARAMULLO; FLOR DE LIMÓN; CP. 24069, (981) 981 818 202

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C).



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR**



SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

23/01/2026

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0032

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL ESTAR EN CIRCULACIÓN, EL MOTOR
ESTA INESTABLE, EN OCASIONES DE APAGA, AL PASAR POR TOPES
O BACHES HAY GOLPETEOS Y RUIDOS EN LAS RUEDAS DELANTERAS Y
TRASERAS
ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 4804 ADORALIDA BARRIENTOS
CASANOVA

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
VOLKSWAGEN JETTA SEDAN MK VI	2017	DJK723A	AUTOMOVIL	4	3VW1K1AJ3HM214160	SVA1815043