



ACTA NO. 234/2024

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL PRIMER DÍA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40, 45 FACCIÓN II, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES, M EN D. PAULA EUGENIA FLORES ALCALÁ, DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EL C. DELFINO IVAN CAAMAL YAH, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE MARECO RSU DEL GRUPO ECOFENIX, S.A. DE C.V., SE PROCEDE A FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES DE LA PARTIDA 1: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, FINALIZADOS EL DÍA 31 DE MARZO 2024, QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA.

CONTRATO No. 011/2024

FECHA: 26 DE MARZO DE 2024.

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE MUSICAL ESPECTACULAR INSTALADA EN EL MALECÓN DE CAMPECHE "POESÍA DEL MAR"

PRESTADOR: MARECO RSU DEL GRUPO ECOFÉNIX, S.A. DE C.V.

RECIBE RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

NOMBRE: M EN D. PAULA EUGENIA FLORES ALCALÁ

CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PARTICIPACIONES FEDERALES, EJERCICIO FISCAL 2024. TOTAL: \$1,488,375.00 M.N.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PARTIDA 1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA FUENTE "POESÍA DEL MAR" INSTALADA EN EL MALECÓN.

Table with 4 columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: Servicio, Mantenimiento general y operación de la Fuente Espectacular "Poesía del Mar", en el malecón de Campeche. \$1,283,081.90, \$1,283,081.90

Handwritten signature and blue scribble



ACTA NO. 234/2024

| | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | <p>Mantenimiento Mecánico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó el diagnóstico de cada equipo mecánico de la fuente. • Se engrasaron los equipos para tener un buen funcionamiento, con grasa especial la cual funciona dentro del agua. • Se desmontaron las bombas quitando el exceso de sarro, obstrucción de residuos y se realizó el engrasado de las mismas. • Se realizó la limpieza de las toberas y se calibraron para su buen funcionamiento. • Se realizó el encendido de la fuente haciendo las respectivas pruebas, verificando su buen funcionamiento en todos los módulos verticales, módulos pulverizadores, molinetes, turbinas, rítmicos, abanicos, cúpulas, geiser, pantalla de agua y torres. <p>Mantenimiento eléctrico y electrónico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó la limpieza general en el cuarto de control. • Se realizó la limpieza de los tableros electrónicos interiormente y exteriormente. • Se realizó la revisión de conexiones electrónicas y eléctricas. • Se realizó la limpieza de las tarjetas electrónicas con aire seco. • Se revisaron las tarjetas electrónicas, verificando su buen funcionamiento. <p>Mantenimiento de Luz y Sonido de los Escenarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó la limpieza de luminarias. • Se realizó el encendido del sistema de audio verificando que se encuentre en buen funcionamiento. • Se realizó el encendido del funcionamiento del sistema de multimedia empezando con las pruebas de protocolo establecidas. • Se realizó prueba de música. • Se realizaron pruebas de apagado y | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



ACTA NO. 234/2024

| | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | <p>encendido de las luminarias de la fuente.</p> <p>Mantenimiento y tratamiento del agua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó la limpieza del espejo de agua retirando residuos sólidos e impurezas. • Se realizó el tratamiento de agua suministrando alguicida para conservar el buen estado del agua. • Se realizaron pruebas de calidad de agua; dureza, alcalinidad, pH, sólidos totales. <p>Así mismo, en todo momento se contó con el personal capacitado de la ciudad de Puebla para la elaboración de material mecánico, eléctrico, electrónico y actividades administrativas para el buen funcionamiento de la Fuente "Poesía del Mar" en Campeche, el cual consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Departamento de Compras. • Departamento de ingeniería. • Departamento Eléctrico • Departamento Electrónico | | |
| | | SUBTOTAL | \$1,283,081.90 |
| | | 16% I.V.A. | \$205,293.10 |
| | | TOTAL | \$1,488,375.00 |

LA PRESENTE ACTA, SE EXPIDE CON BASE EN EL OFICIO NÚMERO SAFIN03/SSAyF/DGPySG/DSG/0753/2024, SUSCRITO POR LA M. EN D. PAULA EUGENÍA FLORES ALCALÁ, DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAFIN; MEDIANTE EL CUAL, REMITE LAS **BITÁCORAS DEL SERVICIO Y REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO**; EXPEDIDOS POR "MARECO RSU DEL GRUPO ECOFÉNIX, S.A. DE C.V."

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES RECIBIDOS POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR EL USUARIO RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN.

CONFORME A LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 46 DEL ORDENAMIENTO LEGAL ARRIBA CITADO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES QUE CORRESPONDAN Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.



**GOBIERNO
DE TODOS**




SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE


ACTA NO. 234/2024

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTUACIÓN, EL MISMO DÍA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRLO POR TRIPLICADO, AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR "EL ESTADO"

ENTREGA "EL PRESTADOR"


M EN D. PAULA EUGENIA FLORES ALCALÁ
DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


C. DELFINO IVAN CAAMAL YAH
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
DE MARECO RSU DEL GRUPO ECOFENIX,
S.A. DE C.V.