



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0271
Fecha Orden 03/05/2023



03/05/2023
OSV-0271
RV1812-0045

RV1812-0045 - 11/04/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 4 DE MAYO DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 003158-MARIA ELENA GARCIA PACHECO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre GUADALUPE DEL ROSARIO QUEB CHAN

Cargo COORDINADOR

Dependencia 18-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Unidad 12-Agencia Estatal de Investigaciones

VEHICULO

Placa DJL-268-A
Modelo 2013
Serie 3N1BC1AS7DK230125
Descripcion NISSAN THIDA SEDAN

Cilindros 4
Litraje 1.8

Linea AUTOMOVIL
Kilometraje 187663
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,384.80
0017	EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERIAS	DC	PIEZA	1	\$390.00	\$390.00
0246	BOBINA DE ENCENDIDO.	VOLTMAX	PIEZA	2	\$780.00	\$1,560.00
0975	BUJIA PUNTA DE COBRE	NGK	PIEZA	4	\$95.00	\$380.00
1516	EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION	DC	PIEZA	1	\$390.00	\$390.00
4270	LIGAS DE INYECTORES	TOMCO	JUEGO	1	\$680.00	\$680.00
4327	SILICON ALTAS TEMPERATURAS	TF VICTOR	PIEZA	1	\$190.00	\$190.00
4341	LIMPIADOR DE PARTES METALICAS (DESCARBOMEX)	TF	BOTE	1	\$190.00	\$190.00
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,268.80
0146	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR.DESMONTADO DE PLENUM PARA CAMBIO DE EMPAQUES DE PUNTERIAS Y DE MULTIPLE DE ADMISION, CAMBIO DE BUJIAS DESMONTADO DE INYECTORES PARA LAVAR Y CAMBIAR KIT DE LIGAS DE INYECTORES, SELLADO Y REPROGRAMACION DEL CUERPO DE ACELERACION,CAMBIO DE BOBINAS DE E	N/A	SERVICIO	1	\$3,680.00	\$3,680.00

3 → 4, 8, 9, 10

SUBTOTAL \$7,460.00
IVA \$1,193.60
RESICO \$0.00
TOTAL \$8,653.60

(SON: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N)

Cadena Original : |18|12|OSV-0271|3158|86536000|03052023|12|85|0444aaaa

Cadena Encriptada : UxKkYgA0iKxHTDw3JprfCNtrbNLpP/9wYAKY8/NhwG/ODu3IRGEGXgN2Mit6J+G9L1uojSfb9w=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111118121222BA103000E035019206900N115A3551	\$4,268.80
2111118121222BA103000E035019206900N115A2961	\$4,384.80
TOTAL:	\$8,653.60

		Clasificación Económica	
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado	
Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales	
Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)	

Observaciones LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO NOTA:EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA.

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: GUADALUPE DEL ROSARIO QUEB CHAN

PUESTO: COORDINADOR

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARIA ELENA GARCIA PACHECO

PUESTO: PROPIETARIA

FIRMA: