



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0165

Fecha Orden 13/04/2023



13/04/2023
OSV-0165
RV1415-0020

RV1415-0020 - 02/03/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 20 DE ABRIL DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 004816-LUIS RENE GUZMAN RODRIGUEZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-Unidad Administrativa

VEHICULO

Placa DJX-5468 Cilindros 5 Línea AUTOMOVIL
Modelo 2015 Litraje 2.5L Kilometraje 192323
Serie 3VV2W1AJ2FM312716 Diseño Motor GASOLINA
Descripcion VOLKSWAGEN JETTA SEDAN MK TRENDLINE TIPTRONIC

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include lubricants (total \$1,252.80) and vehicle repairs (total \$9,860.00).

17 -> 18, 19, 20

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$9,860.00</b>
0033	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR/REPARACION DE RECALENTAMIENTO DE MOTOR, BAJAR Y MONTAR CABEZOTE, COLOCACION, DE CODO DE AGUA, EMPAQUE DE MOTOR, SELLADO CON SILICON, BATERIA, BUJIAS, FILTRO DE ACEITE, SUMINISTRAR ACEITE AL MOTOR Y ANTICONGELANTE	N/A	SERVICIO	1	\$4,000.00	\$4,000.00
0174	SERVICIO DE TORNO (RECTIFICACIÓN DE ASIENTO DE VÁLVULA, AJUSTAR ÁRBOL DE LEVAS, AJUSTAR GUIAS, SOLDAR, RELLENAR PICADURA, CEPILLADO Y DESINCRUSTADO)	N/A	SERVICIO	1	\$4,500.00	\$4,500.00

**SUBTOTAL** \$18,969.00  
**IVA** \$3,035.04  
**RESICO** \$0.00  
**TOTAL** \$22,004.04

(SON: VEINTIDÓS MIL CUATRO PESOS 04/100 M.N )

Cadena Original : |14|15|OSV-0165|4816|220040400|13042023|20|71|2002aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23IzANq92sh5snocmtSoaUPydFDPfpDoApweuY4ImYoSFw0mbTUCDPLZjPH8reYJIP4o=

## CLAVES PRESUPUESTARIAS

## MONTO

2111114151712AA078000E004002100890N115A3551	\$9,860.00
2111114151712AA078000E004002100890N115A2961	\$10,891.24
2111114151712AA078000E004002100890N115A2612	\$1,252.80

**TOTAL:** \$22,004.04

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

**Observaciones** Favor de no andar el vehículo a mas de 80km/hr durante 30 días. Ya que el cabezote se reparo GARANTIA DE PILA DE UN AÑO, Y DESPUES DEL MES SIGUIENTE ES CON AJUSTE A LA PÓLIZA

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

NOMBRE: Luis Rene Guzmán Rodrigues

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:



PUESTO: Encargado de taller

FIRMA:

