



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0577

Fecha Orden 30/06/2023



30/06/2023
OSV-0577
RV1812-0089

RV1812-0089 - 09/06/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 5 DE JULIO DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000253-ROBERTO SALES ROSADO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre RUFINO AQUINO SANTIAGO

Cargo OFICIAL DE SERV. "D" ARCHIVO

Dependencia 18-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Unidad 12-Agencia Estatal de Investigaciones

VEHICULO

Placa CR-7868-A
Modelo 2015
Serie 8AFRR5AAXF6279912
Cilindros 4
Litraje 2.5
Linea CAMIONETA
Kilometraje 326033
Diseño Motor GASOLINA
Descripcion FORD RANGER CREW CAB XLT PICK UP

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include lubricants, brake fluid, and repair services.

SUBTOTAL \$2,926.00
IVA \$468.16
RESICO \$0.00
TOTAL \$3,394.16

3 -> 21, 5

(SON: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N)

Cadena Original : |18|12||OSV-0577|253|33941600|30062023|19|93|0542aaaa

Cadena Encriptada : UxKkYgA0IKxdT1AZHK2YUJcRHKfvp1TtKJJaix4wph0BPuV4UEAHJr7YY6RTUJJ9B5hcNqHc=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111118121222BA103000E035019206900N115A3551	\$1,241.20
2111118121222BA103000E035019206900N115A2961	\$2,072.92
2111118121222BA103000E035019206900N115A2612	\$80.04
TOTAL:	\$3,394.16

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado	
Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales	
Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)	

Observaciones LAS BUJES DE HORQUILLA ROTAS. LAS LLANTAS DELANTERAS ESTÁN DEFORME. PRESENTA FUGA DE REFRIGERANTE EN MANGUERAS DE CALEFACCIÓN.

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido


Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NÓ HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: RUFINO AQUINO SANTIAGO
PUESTO: OFICIAL DE SERV. "B" ARCHIVO
FIRMA: 

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ERIKA RIOS HERNANDEZ
PUESTO: ASESOR DE SERVICIO
FIRMA: 

