



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-1338

Fecha Orden 06/12/2023



06/12/2023
OSV-1338
RV1415-0500

RV1415-0500 - 11/10/202

Plazo de entrega 14 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000139-REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre BRAULIO HERRADA HERNANDEZ

Cargo SUBDIRECTOR

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-Unidad Administrativa

VEHICULO

Placa DJK-723-A
Modelo 2017
Serie 3VW1K1AJ3HM214160
Descripcion VOLKSWAGEN JETTA SEDAN MK VI

Cilindros 4
Litraje 2.0L

Linea AUTOMOVIL
Kilometraje 204539
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include lubricants (LUBRICANTES Y ADITIVOS) and vehicle repairs (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE).

Handwritten numbers: 6-7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27

Handwritten signature

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$48,412.60
1683	ACUMULADOR BCI 35 (ESPECIFICACIONES: CA 690, CCA 550 AMP. CR 100 MIN. 12V POLARIDAD (+/-) DEJANDO CASCO A CAMBIO	MOTORCRAFT	PIEZA	1	\$2,650.00	\$2,650.00
2497	3/4 DE MOTOR NUEVO INCLUYE (MONOBLOCK, CABEZA DE MOTOR, PISTONES, METALES DE BIELAS, METALES DE BANCADA, CIGÜEÑAL, VALVULAS, KIT DE DISTRIBUCION (ENGRANES, CADENA DE TIEMPO Y TENSORES), BOMBA DE ACEITE, ARBOLES DE LEVAS, KIT DE EMBRAGUE, SOPORTE FRONTAL Y SOPORTE TRASERO DE MOTOR)	VOLKSWAGEN	PIEZA	1	\$32,950.00	\$32,950.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$10,254.40
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, FILTRO DE GASOLINA, CAMBIO DE BATERIA Y FOCO DELANTERO LADO IZQ	N/A	SERVICIO	1	\$1,200.00	\$1,200.00
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS 4 RUEDAS, INCLUYE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS Y PURGARLOS	N/A	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$160.00	\$320.00
0079	RECTIFICACION DE DISCO TRASERO	N/A	SERVICIO	2	\$160.00	\$320.00
1883	DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3/4 DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, CABLE DE BUJIAS, SUMINISTRO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE	N/A	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$6,000.00

SUBTOTAL \$52,065.00
IVA \$8,330.40
RESICO \$0.00
TOTAL \$60,395.40

(SON: SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)

Cadena Original : |14|15|OSV-1338|139|603954000|06122023|25|89|2130aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzC+yd28AzFeoHNiCamv3BhRSfvDbIxWT09zlpvnyobbIplHMDgpYAJHzNVx57coQGg=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114151712AA078000E004002100890N111A2961	\$48,412.60
2111114151712AA078000E004002100890N111A3551	\$10,254.40
2111114151712AA078000E004002100890N111A2612	\$1,728.40

TOTAL: \$60,395.40

Clasificación Económica			
Fuente de Financiamiento	Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente
	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	1 - Recursos Fiscales (Estatales)
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Fiscales del Ejercicio Actual (Ingresos Propios)

Observaciones SE ENTREGA UNIDAD CON EL SERVICIO REALIZADO. GARANTIA DE PILA DE 1 AÑO
GARANTIA DE MOTOR 6 MESES

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: BRAULIO HERRADA BERNANDEZ

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ADDA LUZ GONGORA LORIA

PUESTO: ENCARGADA

FIRMA:

