



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-1320

Fecha Orden 01/12/2023



01/12/2023
OSV-1320
RV0319-0076

RV0319-0076 - 17/11/2020

Plazo de entrega 7 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 007689-GRUPO JACG DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche



Nombre JORGE MANUEL MEJIA CHABLE

Cargo COORDINADOR

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 19-Dirección de Control Patrimonial

VEHICULO

Placa DHN-909-A
Modelo 2011
Serie 9BWDB05U2BT019034
Descripcion VOLKSWAGEN GOL TRENDLINA SEDAN

Cilindros 4
Litraje 1.6

Linea AUTOMOVIL
Kilometraje 232605
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include categories like LUBRICANTES Y ADITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, and REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Handwritten note: 04 - 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$2,644.80</b>
0225	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION. CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLAS SUPERIOR. CAMBIO DE CREMALLERA.	N/A	SERVICIO	1	\$930.00	\$930.00
0271	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE EMBRAGUE. CAMBIO DE BOMBA ESCLAVO DE CLUTCH Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAÚLICA.	N/A	SERVICIO	1	\$520.00	\$520.00
0994	CAMBIO DE ACUMULADOR	N/A	SERVICIO	1	\$300.00	\$300.00

**SUBTOTAL** \$18,388.95  
**IVA** \$2,942.23  
**RESICO** \$0.00  
**TOTAL** \$21,331.18

(SON: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 18/100 M.N )

Cadena Original : |03|19|0|OSV-1320|7689|213311800|01122023|16|86|0621aaaa

Cadena Encriptada : 2XPU4TrZdXpWdAaZRtfgvH1SuebZ4U4smwlqJp8uAXyWfJneVknRYfCHF96S4okcCteaEWAkTVI=

## CLAVES PRESUPUESTARIAS

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111103191851BB037000M012008402470N115A3551	\$2,644.80
2111103191851BB037000M012008402470N115A2961	\$17,856.98
2111103191851BB037000M012008402470N115A2612	\$829.40

**TOTAL:** \$21,331.18

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

**Observaciones** . EL ACUMULADOR O BATERÍA CUENTA CON UN AÑO DE GARANTÍA DIRECTO CON EL PROVEEDOR.

**Garantía en refacciones** 30 Días

**Garantía en mano de obra** 30 Días

**Metodo de pago** PPD - Pago en parcialidades o diferido

**Forma de pago** 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGAA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

## RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

**NOMBRE:** JORGE MANUEL MEJIA CHABLE

**PUESTO:** COORDINADOR

## ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

**NOMBRE:** RAÚL ANTONIO CRUZ GARCÍA

**PUESTO:** GERENTE GENERAL