



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0161

Fecha Orden 31/03/2023



31/03/2023
OSV-0161
RV1415-0007

RV1415-0007 - 02/03/202

Plazo de entrega 6 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006547-BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-Unidad Administrativa

VEHICULO

Placa CM603A1

Cilindros 8

Línea CAMIONETA SILVERADO

Modelo 2017

Litraje 5.3

Kilometraje 172524

Serie 3GCPC9EC5HG307393

Diseño Motor GASOLINA

Descripcion CHEVROLET SILVERADO CREW CAB 2500 CONVERSION A PATRULLA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include items like BOMBA DE GASOLINA, ACUMULADOR BCI, KIT DE SELLOS DE INYECTORES, etc.

3 -> 4, 10, 11, 12, 13, 14

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>3551</b>	<b>- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$10,672.00</b>
0193	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FALLO DE MOTOR/ DESMONTAJE Y MONTAJE DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, PARA LIMPIEZA DEL DEPOSITO Y CAMBIO DEL MODULO COMPLETO DE GASOLINA, LIMPIEZA DE INYECTORES MEDIANTE BOYA Y COLOCACION DE SELLOS A LOS INYECTORES	N/A	SERVICIO	1	\$1,200.00	\$1,200.00
1669	REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS DEL MODULO CENTRAL DE PORTAFUSIBLES Y COLOCACION DE FUSIBLES	N/A	SERVICIO	1	\$4,500.00	\$4,500.00

**SUBTOTAL** \$19,680.00  
**IVA** \$3,148.80  
**RESICO** \$0.00  
**TOTAL** \$22,828.80

(SON: VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.)

Cadena Original : |14|15||OSV-0161|6547|228288000|31032023|19|95|1439aaaa

Cadena Encriptada : yMrs4f23lzAsWOUf9Xw1VOsAvg58o2A48u8mk5ZrA5Pr2uwcsVd3pmLEO8DisKmC2JpgJ4dTQ=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114151712AA078000E004002100890N115A3551	\$10,672.00
2111114151712AA078000E004002100890N115A2961	\$12,156.80
<b>TOTAL:</b>	<b>\$22,828.80</b>

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

**Observaciones** LAS CUATRO LLANTAS SE ENCUENTRAN ROTAS Y EN MAL ESTADO. GARANTIA DE PILA DE 12 MESES CON AJUSTE A LA POLIZA

**Garantía en refacciones** 60 Días

**Garantía en mano de obra** 60 Días

**Metodo de pago** PPD - Pago en parcialidades o dife:

**Forma de pago** 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**RECIBE POR AL DEPENDENCIA:**

**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

**NOMBRE:** SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

**NOMBRE:** BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

**PUESTO:** OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

**PUESTO:** GERENTE GENERAL

FIRMA:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

FIRMA:

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop and a long horizontal stroke extending to the right.