



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0692
Fecha Orden 22/11/2022

QR code
22/11/2022
OSV-0692
RV0245-0099

Plazo de entrega 1 Dia hábil
RV0245-0099 - 08/11/2022

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 004816-LUIS RENE GUZMAN RODRIGUEZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre CARLOS RODRIGO GUTIERREZ GONZALEZ

Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dependencia 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

Unidad 45-Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)

VEHICULO

Placa DJX-4291 Cilindros 5 Línea AUTOMOVIL
Modelo 2014 Litraje 2.5L Kilometraje 102782
Serie 3VW1W1AJ7EM266259 Diseño Motor GASOLINA
Descripcion VOLKSWAGEN . JETTA. SEDAN MK STYLE TRANS. MANUAL

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include items like BANDA DE ACCESORIOS, TENSOR COMPLETO DE BANDA DE ACCESORIOS, BANDA DE CLIMA, and REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE BANDAS.

SUBTOTAL \$4,180.00
IVA \$668.80
RESICO \$0.00
TOTAL \$4,848.80

(SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N)

Cadena Original : [02|45|OSV-0692|4816|48488000|22112022|5|96|2533aaaa
Cadena Encriptada : bT1F9suwXmAJQ0ke+oM43ZwqvNjNNChqEyXRYEEEn/IOA1uR/56EIfMdTM8pXkz/8b850NCKW1YU=

24/11/2022 - 25

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

211110245174200000000M004002100850N115A2961	\$3,456.80
211110245174200000000M004002100850N115A3551	\$1,392.00

TOTAL: \$4,848.80

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones . El vehículo tiene las balatas traseras desgastadas y requieren cambio

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: CARLOS RODRIGO GUTIERREZ GONZALEZ

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FIRMA:


ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: Luis rene guzmán Rodriguez

PUESTO: Encargado

FIRMA:

