



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

01/02/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0039

OBSERVACIONES ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 5198 IVAN CRUZ CUEVAS
AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LA PARTE

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes sub-totals for '2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE' and '3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE'.

Fecha Envío : 07/02/2024

Fecha Límite de Cotización : 16/02/2024

15-16

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 5198 IVAN CRUZ CUEVAS
AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LA PARTE DELANTERA DE LAS LLANTAS, EN EL TABLERO DE OBSERVA
LA AGUJA DE TEMPERATURA ELEVADA, AL METER EL CAMBIO DE VELOCIDAD, EL PEDAL SE QUEDO AL FONDO DE LA UNIDAD,
NO REGRESO A SU LUGAR, ASI MISMO SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETUVO LA CARGA

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 4 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 5198, IVAN CRUZ CUEVAS, [REDACTED], PROLONGACIÓN FLAMBOYAN; NO. EXT. 13; ENTRE AVENIDA PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y TULIPANES; LAS FLORES; CP. 24097, (044) 981 132 406

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (RFC)



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN.SC-004
SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

01/02/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0039

OBSERVACIONES ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 5198 IVAN CRUZ CUEVAS
AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LA PARTE

VEHICULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
FORD RANGER XL CREW CAB CONVERSION A PATRULLA	2020	CM-109-A2	CAMIONETA	4	AFAHR6CA6LP107376	SVA1464282



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATUS Cotizada

01/02/2024



RV1415-0039

OBSERVACIONES ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 5198 IVAN CRUZ CUEVAS
AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LA PARTE
DELANTERA DE LAS LLANTAS, EN EL TABLERO DE OBSERVA LA
AGUJA DE TEMPERATURA ELEVADA, AL METER EL CAMBIO DE
VELOCIDAD, EL PEDAL SE QUEDO AL FONDO DE LA UNIDAD, NO
REGRESO A SU LUGAR, ASI MISMO SE LE PASA CORRIENTE Y NO
RETUVO LA CARGA

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 9 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. It lists two main categories: 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE and 2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Fecha Envío : 16/02/2024

Fecha Límite de Cotización : 19/02/2024

Handwritten numbers: 19 - 20, 21, 22, 23, 26, 24, 28, 29

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:
1.- EN EL PRESUPUESTO MENCIONA REGULADOR DE CORRIENTE, EN EL DIAGNOSTICO APARTADO CAUSA NO INDICA QUE DAÑO
DE LA PIEZA; ASI COMO PLASMAR EL TRABAJO A EFECTUAR EN CAMPO DE SOLUCION

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 5198, IVAN CRUZ CUEVAS, [Redacted], PROLONGACIÓN FLAMBOYAN; NO. EXT. 13; ENTRE AVENIDA PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y TULIPANES; LAS FLORES; CP. 24097, (044) 981 132 406

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (RFC)



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

01/02/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0039

OBSERVACIONES ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 5198 IVAN CRUZ CUEVAS
AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LA PARTE
DELANTERA DE LAS LLANTAS, EN EL TABLERO DE OBSERVA LA
AGUJA DE TEMPERATURA ELEVADA, AL METER EL CAMBIO DE
VELOCIDAD, EL PEDAL SE QUEDO AL FONDO DE LA UNIDAD, NO
REGRESO A SU LUGAR, ASI MISMO SE LE PASA CORRIENTE Y NO
RETUVO LA CARGA

VEHICULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row 1: FORD RANGER XL CREW CAB, 2020, CM-109-A2, CAMIONETA, 4, AFAHR6CA6LP107376, SVA1464282