



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 30-SECRETARÍA TÉCNICA
ESTATUS Cotizada

10/04/2024



RV0330-0002

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL GIRAR EL VOLANTE SE ESCUCHA UN
RUIDO EXTRAÑO, TAMBIEN CUANDO SE PASAN LOS BACHES SE
ESCUCHA UN GOLPETEO EN LA PARTE BAJA DE LA UNIDAD.
ASIGNADO AL PROVEEDOR 8428 - CYNDI SARAHI VALENZUELA THE

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for 'REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE' and 'REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE'.

Fecha Envío : 23/04/2024

Fecha Límite de Cotización : 24/04/2024

24-25

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

- DESPUES DE VERIFICAR EL DIAGNOSTICO, COTIZACION Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS SE DETECTA LO SIGUIENTE:
1. EN EL DIAGNOSTICO FALTA DESCRIBIR LAS CAUSAS D LAS HORQUILLAS, DESCRIBIR LAS PIEZAS QUE REQUIEREN SER CAMBIADAS
2. ANEXAR EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row for CYNDI SARAHI VALENZUELA THE.

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row for TOYOTA COROLLA SEDAN.