



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR

05/03/2024

UNIDAD 17-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1017-0017

OBSERVACIONES AL MOMENTO DE AVANZAR EL VEHÍCULO ES ESCUCHA RUIDO INTENSO EN TODA LA CAMIONETA TANTO EN LA PARTE TRASERA COMO EN LA PARTE DELANTERA AL IGUAL QUE INESTABLE POR LO CUAL SE SOLICITA SERVICIO CORRECTIVO ASIGNADO AL PROVEEDOR 8428 CYNDI SARAHÍ VALENZUELA THE

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for 2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE and 3551-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Fecha Envío : 22/03/2024

Fecha Límite de Cotización : 25/03/2024

25-26

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFRICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:
1.- EN EL DIAGNOSTICO DEBE EN EL APARTADO LA CAUSA DEBE SER MAS ESEPECIFICO EN LOS DAÑOS QUE PRESENTAN LAS PIEZAS QUE MENCIONA EN EL PRESUPUESTO

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row for 8428 CYNDI SARAHÍ VALENZUELA THE.

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row for CHEVROLET SILVERADO 1500.