



REFACCIONARIA SAN ROMAN

RSR851209UK0

TALAMANTES 3 A SAN ROMAN C.P. 24040 CAMPECHE CAMPECHE

Régimen Fiscal:	601
Lugar de Expedición:	CALLE TALAMANTES 3A SAN ROMAN CAMPECHE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE CAMPECHE

FACTURA DE VENTAS

Factura	Fecha Comprobante	Folio Fiscal	Certificado Emisor	Certificado PAC
A8965	06-may.-24 03:04:37 p. m.	40a741b5-7131-4971-8cd9-cd0e087e692e	00001000000509365531	00001000000513570558
Nombre del Cliente	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE			
RFC Cliente	GEC950401659	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Domicilio Fiscal Cliente:	CALLE 8 NO. 149 ENTRE CALLE 61 Y 63 COL. CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CÓDIGO POSTAL 24000			
Uso CFDI	G03 - Gastos en general	Exportación:	01- No	

Concepto: VW JETTA SEDAN VIN.3VW1M1AJ9DM280166 222,927 KMS OSV-0333 RV0263-0018

VEHICULO

Código	Producto	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Descuento	IVA	Total
✓ POLEA	POLEA LOCA Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$296.00 Código SAT 26101721 - Poleas del motor	1	PIEZA	\$296.00	\$0.00	\$47.36	\$343.36
✓ BOBINAS	BOBINA DE ENCENDIDO Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$900.00 Código SAT 26101769 - Bobina de ignición	1	PIEZA	\$900.00	\$0.00	\$144.00	\$1,044.00
✓ KIT	KIT DE CLUTCH (PLATO, DISCO Y COLLARIN) Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$3,120.00 Código SAT 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparació	1	KIT	\$3,120.00	\$0.00	\$499.20	\$3,619.20
✓ ACUMULADOR	ACUMULADOR BCI 47 (ESPECIFICACIONES CA 690 CCA 550 AMP. CR 85 MIN 12V POLARIDAD (-/+) DEJANDO CASCO A CAMBIO Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$2,680.00 Código SAT 26111703 - Baterías para vehículos	1	PIEZA	\$2,680.00	\$0.00	\$428.80	\$3,108.80
✓ SERVICIOS	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR, REVISION DE LINEAS DE COMPUTADORA, REV. DE FUSIBLES Y RELEVADORES, CAMBIO DE BOBINA, CAMBIO DE POLEA LOCA, DESMONTAR RIEL PARA LAVAR INYECTORES EN LABORATORIO Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$3,150.00 Código SAT 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparació	1	SERVICIO	\$3,150.00	\$0.00	\$504.00	\$3,654.00
✓ SERVICIOS	REVISION Y/O CORRECCION DEL SISTEMA DE CLUTCH, DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE VELOCIDADES Y VOLANTA (REPARADA) CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$2,300.00 Código SAT 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparació	1	SERVICIO	\$2,300.00	\$0.00	\$368.00	\$2,668.00
✓ SERVICIOS	RECTIFICADO DE VOLANTA Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$450.00 Código SAT 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparació	1	SERVICIO	\$450.00	\$0.00	\$72.00	\$522.00
✓ SERVICIOS	CAMBIO DE ACUMULADOR Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$150.00 Código SAT 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparació	1	SERVICIO	\$150.00	\$0.00	\$24.00	\$174.00
✓ SERVICIOS	REPARACION DE LA COMPUTADORA DE MOTOR Y REPROGRAMACION Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$6,000.00 Código SAT 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparació	1	SERVICIO	\$6,000.00	\$0.00	\$960.00	\$6,960.00
✓ SERVICIOS	REPARACION DE LA BASE DE CHICOTE DE VELOCIDADES Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$1,900.00 Código SAT 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparació	1	SERVICIO	\$1,900.00	\$0.00	\$304.00	\$2,204.00



53808

CFDI's relacionados:

(=) SubTotal:	\$20,946.00
(-) Descuento	\$0.00
(=) SubTotal	\$20,946.00
(+) I.V.A.	\$3,351.36
(=) Total	\$24,297.36



REFACCIONARIA SAN ROMAN

RSR851209UK0

TALAMANTES 3 A SAN ROMAN C.P. 24040 CAMPECHE CAMPECHE

Régimen Fiscal:	601
Lugar de Expedición:	CALLE TALAMANTES 3A SAN ROMAN CAMPECHE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE CAMPECHE

FACTURA DE VENTAS



Tipo de comprobante	I - ingreso
Versión CFDI:	4.0
Forma de Pago:	99- Por Definir
Método de Pago:	PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Condiciones:	CONTADO
Importe en Letras:	SON: (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 36/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|40a741b5-7131-4971-8cd9-cd0e087e692e|2024-05-06T03:32:15|DKBG9Z52UrkEUQCxXJ5VAeBN+c7wFA+IqvEwW8+cACNKcQZ0fCMQO/rA/rupFsGYaxBQ/kjLKBKAEYJLaFMrvnevCBITi+w9QWweex1hb5qUfsZf3AHIXi3jXBIYiYymYKVuBERp8sulVyWE9m3EvucU8XY/DXT2G7Lx/Yugb4yHBmer4nSmsN+ITRxQLoMZ8pcXIHtVgkqmOZoxgZzkvwQYWNK2XnDazy5oLaU9/eaabCrl55Kp6/OjHod66rtSrpwkb18Xx1HNCmonVwJHEpl4vMFD0aIYHA0IACi9xg2xhCzCokvQEKo9dCBF7DbyUgJ

Sello Digital del Emisor:


DKBG9Z52UrkEUQCxXJ5VAeBN+c7wFA+IqvEwW8+cACNKcQZ0fCMQO/rA/rupFsGYaxBQ/kjLKBKAEYJLaFMrvnevCBITi+w9QWweex1hb5qUfsZf3AHIXi3jXBIYiYymYKVuBERp8sulVyWE9m3EvucU8XY/DXT2G7Lx/Yugb4yHBmer4nSmsN+ITRxQLoMZ8pcXIHtVgkqmOZoxgZzkvwQYWNK2XnDazy5oLaU9/eaabCrl55Kp6/OjHod66rtSrpwkb18Xx1HNCmonVwJHEpl4vMFD0aIYHA0IACi9xg2xhCzCokvQEKo9dCBF7DbyUgJ

Sello Digital del SAT:

PMY5MEsJgyDWyjiAPRG+DoB245Y03sVWR6bgG3UIXRxsDkH06Mzq5JdpFdAs988AFKYWs6W2R7XyMvGcuBzxTxPHZHmSplnOeYAYtprl15qPe7TH2Y2JXc4BX4lyKO1Kczi4nf5VvSy+UvcEreUq7X254hruUvkWw+JuwNSO32f6qA35nOQJE0m09hvejU9lxqOKJlpqWq1kPRRJE2+nlxLMRMXGXIDYUKTQYBFm36N/BUvpWHC3QEZ7ufesfn0VgyleKMHP7ExWTKF7

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Recebo factura y Ares