



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

001658



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Formulario de datos generales: Estado Campeche, Municipio Campeche, Localidad Campeche, Concepto Servicio Correctivo, Orden de Servicio OSV-0153, Fecha Orden 04/03/2024, Plazo de entrega 15 Dias hábiles.



04/03/2024
OSV-0153
RV1415-0068

RV1415-0068 - 09/02/202

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 007689-GRUPO JACG DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Formulario de datos del vehiculo: Placa CP-6452-A, Modelo 2011, Serie 3D7Y51EK5BG637488, Descripción CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP, Cilindros 6, Litraje 3.7L, Línea CAMIONETA, Kilometraje 24437, Diseño Motor GASOLINA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include lubricants, vehicle accessories, and repair/maintenance of transport equipment.

Handwritten notes: 4-0 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26

3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$21,384.60
0017	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR. REPARAR 2 CABEZOTES DE MOTOR. INCLUYE: RELLENAR SUPERFICIE, CEPILLAR SUPERFICIE, RECTIFICAR 12 ASIENOS, RECTIFICAR 12 VÁLVULAS, DESINCRUSTAR, PULIR Y ARMAR 2 ÁRBOLES DE LEVAS Y SELLOS DE VÁLVULAS. CAMBIAR FILTRO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE INYECTORES EN LABORATORIO, CAMBIO DE BUJÍAS, CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR. SUMINISTRAR ACEITE DE MOTOR.	N/A	SERVICIO	1	\$18,435.00	\$18,435.00

SUBTOTAL \$23,089.00
IVA \$3,694.24
RESICO \$0.00
TOTAL \$26,783.24

(SON: VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N)

Cadena Original : |14|15|OSV-0153|7689|267832400|04032024|16|04|2156aaaa
 Cadena Encriptada : yMrS4f23lzAhJwhVwAOhM56zDED+ralEb3ZXavzuvDUJrFblBhgBDZfPiHwhf1bwMHfld2/5Cdo=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114151712AA078000E004002100890N115A3551	\$21,384.60
2111114151712AA078000E004002100890N115A2612	\$995.28
2111114151712AA078000E004002100890N115A2961	\$4,403.36

TOTAL: \$26,783.24

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones ESTA UNIDAD PRESENTA PROBLEMAS EN LA CAJA DE VELOCIDADES, AL NO EFECTUAR LOS CAMBIOS CORRECTAMENTE.

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA: 

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: RAÚL ANTONIO CRUZ GARCÍA

PUESTO: GERENTE GENERAL

FIRMA: 