



AGENCIAS
MERCANTILES

Bepensa
Camiones

Efecto del Comprobante: I Ingreso

FACTURA
D 104385

MATRIZ

Calle 86-B # 646 x 90 y 92
Col. Obrera, MERIDA
YUCATAN. México C.P. 97260
Tel. 01 (999) 940 - 61 - 70 al 79
R.F.C. AME831229C40
623 Opcional para Grupos de Sociedades
Lugar Exp.: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,

SUCURSAL

3 AMSA CAMPECHE
AV GOBERNADORES 281 AV HEROES DE NACOZARI
Col. SANTA LUCIA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAMPECHE. México C.P. 24020
Tel. (981) 8164125

CLIENTE

Folio Fiscal:

AE25D46F-5221-4B49-B191-60C8BDFFAFBE

No de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000509355296

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506315610

Fecha y hora de certificación:

2024-05-22T11:59:23

Fecha de Expedición:

2024-05-22T12:02:13

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CALLE 8 NUMERO EXTERIOR 149 ENTRE 61 Y 63 COLONIA CENTRO ,

C.P. 24000. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. México

Condiciones : CREDITO

Cuenta de Pago:

R.F.C. GEC950401659

Cliente 30447

Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDE: G03 Gastos en general.

Fecha Vencimiento : 21/06/2024

Forma de pago: 99 Por definir

Regimen: 603

Clave SAT	Descripción	Cant.	U.M.	P.U.	Importe
78181507	DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE TRANSMISION	01	E48 SERVICIO	8,000.00	8,000.00
78181507	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE (PESADO/MOTOR DIESEL)	01	E48 SERVICIO	2,000.00	2,000.00
78181507	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	01	E48 SERVICIO	1,000.00	1,000.00
78181507	CAMBIO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (PRIMARIO Y SECUNDARIO)	01	E48 SERVICIO	1,000.00	1,000.00
78181507	DESMONTAR Y MONTAR BARRA CARDAN	01	E48 SERVICIO	1,000.00	1,000.00
78181507	RECTIFICADO DE VOLANTA	01	E48 SERVICIO	1,400.00	1,400.00
47131821	DESENGRASANTE DE MOTOR	01	H87 PZA	500.00	500.00
15121508	ACEITE DE TRANSMISION 80W90 GL4	01	H87 PZA	1,656.50	1,656.50
78181507	CILINDRO DE EMBRAGUE	01	H87 PZA	3,002.70	3,002.70
78181507	BALERO	01	H87 PZA	3,056.80	3,056.80
13101904	FILTRO DE UREA	01	H87 PZA	398.00	398.00
15121501	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 (19LTS)	01	H87 PZA	1,664.03	1,664.03
78181507	COLLARIN DE CLUTCH	01	H87 PZA	2,466.26	2,466.26
40161513	KIT DE FILTRO SEPARADOR AGUA COMBUSTIBLE (PRIMARIO Y SECUNDARIO)	01	H87 PZA	1,127.51	1,127.51
26111900	KIT DE DISCO Y PASTA DE EMBRAGUE	01	H87 PZA	12,041.05	12,041.05
40161504	FILTRO DE ACEITE	01	H87 PZA	398.00	398.00
40161505	KIT DE FILTRO DE AIRE (PRIMARIO Y SECUNDARIO)	01	H87 PZA	1,240.34	1,240.34
78181507	CAMBIO DE FILTRO DE UREA	01	E48 SERVICIO	500.00	500.00
78181507	CAMBIO DE FILTROS DE AIRE (PRIMARIO Y SECUNDARIO)	01	E48 SERVICIO	500.00	500.00

Recibí a mi entera conformidad la mercancía y/o servicio que ampara esta factura y reconozco que debo y pagaré a la orden de AGENCIAS MERCANTILES la cantidad especificada en este documento.

Agente : VERA DZIB MANUEL FERNANDO

Orden de Servicio : 564981

No. Economico : B-119

Placas : CP-3418-A

Vin : 3JA1SCB21MK002912

Kilometraje/Horas : 15789

Modelo : CITYSTAR

Proximo Servicio : 21/06/2024



AGENCIAS
MERCANTILES

Bepensa
Camiones

Efecto del Comprobante: Ingreso

FACTURA
D 104385

MATRIZ

Calle 86-B # 646 x 90 y 92
Col. Obrera, MERIDA
YUCATAN. México C.P. 97260
Tel. 01 (999) 940 - 61 - 70 al 79
R.F.C. AME831229C40
623 Opcional para Grupos de Sociedades
Lugar Exp.: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,

SUCURSAL

3 AMSA CAMPECHE
AV GOBERNADORES 281 AV HEROES DE NACAZARI
Col. SANTA LUCIA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAMPECHE. México C.P. 24020
Tel. (981) 8164125

CLIENTE

Folio Fiscal:

AE25D46F-5221-4B49-B191-60C8BDDFFAFBE

No de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000509355296

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506315610

Fecha y hora de certificación:

2024-05-22T11:59:23

Fecha de Expedición:

2024-05-22T12:02:13

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CALLE 8 NUMERO EXTERIOR 149 ENTRE 61 Y 63 COLONIA CENTRO ,

C.P. 24000. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. México

R.F.C. GEC950401659

Cliente 30447

Condiciones : CREDITO

Cuenta de Pago:

Método de pago:

PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDE: G03

Gastos en general.

Fecha Vencimiento : 21/06/2024

Forma de pago: 99 Por definir

Regimen: 603

Clave SAT	Descripción	Cant.	U.M.	P.U.	Importe
-----------	-------------	-------	------	------	---------

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

RECIBIDO
27 MAYO 2024
10:01 AM
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Recibo Factura y Arrendo

OBSERVACIONES:

A | RV1502 008

SUB-TOTAL : 42,951.19

IVA 16.00 % : 6,872.19

TOTAL : 49,823.38

IMPORTE CON LETRA:

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 38/100 MXN

"¿Quejas y Sugerencias? Llámamos a
Línea Bepensa 01 800 900 2888 "

Sello digital del Emisor:

I2p8aH+bBxnN4DWRgxmxA1H1+bzw3bdpr+/kCqer5U1N6mXZwcFom/qm0dAjcpTwe6dXCP7Wx2hxihw+00WmYEPfhUt8SRAA3IvavI2pwMmYhid2ACc4qf/6wD2gWtf9m
wlcJm9ggiZxo9elav/26nv4e7sGNRBTJY0ieRL9TeRtKGOKXkpsX5JhN5fK00mhGtjck4ciMVDXJS5GtIglIsPm8Mzw/P23iCXn558QqoORlnfdJCPPTU58UTJjnOIgd
lu4/CBJAuFQcDoRW8/hff6/SXgRjD3ne9In8lYxAOasy2VNPiYHHVpNm/IzlofiWgZnj1lGGow9Kk9d7oeeQ==

Sello digital del SAT:

nuCDeHMIQIisOzipoT0DB7rulklS0w4dRz84V0dAwkwa8yjcXJKbTE+nc4ymASUKLABXm+f2x/owePfdltXUYAFBa8bvesZEXh5TXaQW6/6zOY8pz0d6EIRuD+2DZR4
+nvsorU6i3D8UgaIKpILzLr1NO9vOEuRtXsuAXOUYxDagq/YP5OE1ANiK0g6x0EJ/QbaG+QnllrouppjmlC7OK5PiPose4AicgLW6CUD+jggngjJ+vBsOGJ0XBaT80uEf
rjzDI0agFWX4DuZ0ZsQm3iaOXL5Fu/OFWrweqJBqSBFzruLF5eZmoSlmlTcZjZJY9gc3GwbiEu5SrRgXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AE25D46F-5221-4B49-B191-60C8BDDFFAFBE|2024-05-22T11:59:23|MAS980812UK1|I2p8aH+bBxnN4DWRgxmxA1H1+bzw3bdpr+/kCqer5U1N6mXZwcFom
/qm0dAjcpTwe6dXCP7Wx2hxihw+00WmYEPfhUt8SRAA3IvavI2pwMmYhid2ACc4qf/6wD2gWtf9mwlCJm9ggiZxo9elav/26nv4e7sGNRBTJY0ieRL9TeRtKGOKXkpsX5
JhN5fk00mhGtjck4ciMVDXJS5GtIglIsPm8Mzw/P23iCXn558QqoORlnfdJCPPTU58UTJjnOIgdlu4/CBJAuFQcDoRW8/hff6/SXgRjD3ne9In8lYxAOasy2VNPiYHHV
pNm/IzlofiWgZnj1lGGow9Kk9d7oeeQ==|00001000000506315610||