



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTATUS Por Cotizar

03/05/2024



RV0241-0014

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO, 1) DESDE EL ENCENDIDO SE ESCUCHA RUIDO MUY FUERTE POR DEBAJO DEL VEHICULO PARTE TRASERA 2) AL FRENAR CHILLA 3) LUCES DELANTERAS NO PRENDEN 4) SE ENCIENDE EL ÍCONO DE TEMPERATURA. ASIGNADA AL PROVEEDOR 4816 - LUIS RENE GUZMAN RODRIGUEZ

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE and sub-items like REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO.

Fecha Envío : 07/05/2024

Fecha Límite de Cotización : 14/05/2024

14-15

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO, 1) DESDE EL ENCENDIDO SE ESCUCHA RUIDO MUY FUERTE POR DEBAJO DEL VEHICULO PARTE TRASERA 2) AL FRENAR CHILLA 3) LUCES DELANTERAS NO PRENDEN 4) SE ENCIENDE EL ÍCONO DE TEMPERATURA. ASIGNADA AL PROVEEDOR 4816 - LUIS RENE GUZMAN RODRIGUEZ

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row for provider 4816 LUIS RENE GUZMAN RODRIGUEZ.

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCIÓN, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row for CHEVROLET AVEO SEDAN.