



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

08/03/2024

UNIDAD 13-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1613-0005

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO, SE RELLENA CONSTANTE EL ACEITE AL RECIPIENTE DEL HIDRAULICO LA CUAL DEJA MARCA DE ACIETE EN EL SUELO. ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 4804 ADORALIDA BARRIENTOS CASANOVA

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for 'REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE' and 'TOTAL GENERAL'.

Fecha Envío : 26/03/2024

Fecha Límite de Cotización : 27/03/2024

Handwritten notes: 26-27, 1, 2; 28, 29 inhabil

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:
1.- EN EL PRESUPUESTO FAVOR DE AMPLIAR LA FECHA DE VIGENCIA, EN LA MANGUERA DE RETROSESO FAVO DE AGREGAR LA CORRECTA Y EN EL RUBRO DE REVISION Y/O REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA DIRECION HIDRAULICA, DEBE ESCRIBIR EL TRABAJO A REALIZAR
2.- EN EL DIAGNOSTICO APARTADO DESCRIPCION DEBE PONER EL COMETARIO QUE HACE EL USUARIO.
3.- EN EL CAMPO DE CAUSA DEBE SER MAS ESPECIFICO DE LOS DAÑOS QUE TIENE LAS PIEZA O INSUMOS QUE COMPRENDE EL V

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row for ADORALIDA BARRIENTOS CASANOVA.

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row for NISSAN TSURU SEDAN GS2.