



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

006468

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

19/04/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0152

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL ESTAR CIRCULANDO SE
PRENDE EL ICONO DE ACEITE Y LA BALLONETA MARCA NIVEL
MINIMO, ADEMAS AL ESTAR ESTACIONADO LA UNIDAD DEJA HUELLAS
DE ACEITE EN EL SUELO, ASIGNADO AL PROVEEDOR 8428 - CYNDI
SARAHÍ VALENZUELA THE

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for 3551-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE and sub-items 0017 and 0955.

Fecha Envío : 08/05/2024

Fecha Límite de Cotización : 09/05/2024

9-10

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE LA INSTANCIAS GENERADOS EN EL SISTEMA. SE LE REGRESA EL FOLIO PARA QUE CORRIGA LOS SIGUIENTES:
1.- EN EL PRESUPUESTO, DEBE AMPLIAR LA FECHA DE VIGENCIA, EN EL DIAGNOSTICO MENCIONA EL FALLO DEL FILTRO
DE GASOLINA PERO NO APARECE LA PIEZA.
2.- EN EL DIAGNOSTICO. VERIFICAR EL KILOMETRAJE Y EN OBSERVACIONES PONER EL DAÑO QUE MENCIONA EL USUARIO.
3.- EN EL APARTADO DE CAUSA MENCIONA VARIOS INSUMOS Y MATERILES QUE NO HACE MENCION EL DAÑO QUE PRESENTA Y
SEGUIDO DEBE DARLE EL ORDEN CRONOLOGI

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row for 8428 CYNDI SARAHÍ VALENZUELA THE.

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCIÓN, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row for FORD RANGER PICK UP CREW CAB.