



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

00623028200

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

27/05/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0206

OBSERVACIONES SE REQUIERE SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, Y GOLPETEOS EN LA BARRA DE SUSPENSION AL PASAR EN CALLES EN MAL ESTADO, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA RUEDA TRASERA TRUENA CUANDO GIRA, SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA, AL ESTAR ESTACIONADA DEJA MARCA DE ACEITE EN EL PISO Y ESTANDO EN CIRCULACION, NO DESARROLLA EL MOTOR, TIENDE A PARARSE. ASIGNADA A 6857 - MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. It lists two main categories: 2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE and 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, with various sub-items and their respective costs.

Fecha Envío : 28/05/2024

Fecha Límite de Cotización : 31/05/2024

31+3



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS  
**SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR**



**RAMO** 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

27/05/2024

**UNIDAD** 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



**ESTATUS** Por Cotizar

**RV1415-0206**

**OBSERVACIONES** SE REQUIERE SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, Y GOLPETEOS EN LA BARRA DE SUSPENSION AL PASAR EN CALLES EN MAL ESTADO, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA RUEDA TRASERA TRUENA CUANDO GIRA, SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA, AL ESTAR ESTACIONADA DEJA MARCA DE ACEITE EN EL PISO Y ESTANDO EN CIRCULACION, NO DESARROLLA EL MOTOR, TIENDE A PARARSE. ASIGNADA A 6857 - MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

**OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:**

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SE REQUIERE SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, Y GOLPETEOS EN LA BARRA DE SUSPENSION AL PASAR EN CALLES EN MAL ESTADO, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA RUEDA TRASERA TRUENA CUANDO GIRA, SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA, AL ESTAR ESTACIONADA DEJA MARCA DE ACEITE EN EL PISO Y ESTANDO EN CIRCULACION, NO DESARROLLA EL MOTOR, TIENDE A PARARSE. ASIGNADA A 6857 - MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

**PROVEEDORES INVITADOS**

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
6857	MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ		MAESTROS CAMPECHANOS; NO. EXT. 622; ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PERIFÉRICO PABLO GARCÍA Y MONTILLA; MULTUNCHAC; CP. 24095	( ) 981 688 5532

**VEHÍCULO**

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
MOTOCICLETA HONDA MODELO XRE300	2017	0CM11AA	MOTOPATRULLA		9C2ND1217HR600232	SVM0765253