



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

006746

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

27/05/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESTATUS Cotizada



RV1415-0200

OBSERVACIONES SE REQUIERE SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA RUEDA TRASERA TRUENA CUANDO GIRA, SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA, AL ESTAR ESTACIONADA DEJA MARCA DE ACEITE EN EL PISO Y ESTANDO EN CIRCULACION NO DESARROLLA EL MOTOR, TIENDE A PARARSE. ASIGNADA A 6857 - MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 9 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. It lists various repair items for a motorcycle, such as 'REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO' and 'JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA', with associated costs and taxes.

Fecha Envío : 03/06/2024

Fecha Límite de Cotización : 04/06/2024

4-5

006747



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS  
**SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR**

SAFIN.SC-004



**SAFIN**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

27/05/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0200

**OBSERVACIONES** SE REQUIERE SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA RUEDA TRASERA TRUENA CUANDO GIRA, SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA, AL ESTAR ESTACIONADA DEJA MARCA DE ACEITE EN EL PISO Y ESTANDO EN CIRCULACION NO DESARROLLA EL MOTOR, TIENDE A PARARSE. ASIGNADA A 6857 - MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

**OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:**

DESPUES DE VERIFICAR LOS DATOS DE LA COTIZACION PROPUESTA SE DETECTA LO SIGUIENTE:

1. PROPUESTA ECONOMICA: DESCRIBIR LAS ESPECIFICACIONES DEL ACUMULADOR
2. AÑADIR LA GARANTIA DEL ACUMULADOR

**PROVEEDORES INVITADOS**

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
6857	MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ		MAESTROS CAMPECHANOS; NO. EXT. 622; ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PERIFÉRICO PABLO GARCÍA Y MONTILLA; MULTUNCHAC; CP. 24095	( ) 981 688 5532

**VEHÍCULO**

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XRE300 CONVERSION A PATRULLA	2018	0CM27AA	MOTOCICLETA		9C2ND1213JR600556	SVM0765282