



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0819
Fecha Orden 22/08/2024



22/08/2024
OSV-0819
RV0263-0062

RV0263-0062 - 13/08/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 003456-MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre CARLOS RODRIGO GUTIERREZ GONZALEZ
Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Dependencia 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

Unidad 63-CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

VEHICULO

Placa DHS-517-A
Modelo 2011
Serie 3N1EB31S5BK311665
Descripcion NISSAN . TSURU. SEDAN. TRANS. MANUAL
Cilindros 4
Litraje
Línea AUTOMOVIL
Kilometraje 97714
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include categories like LUBRICANTES Y ADITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, and REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Handwritten number: 26-D 27,70,29

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$2,204.00</b>
0955	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE, CAMBIO DE MANGUERA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION HIDRAULICA	N/A	SERVICIO	1	\$550.00	\$550.00
1474	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FALLO DE MOTOR-CAMBIO DE BUJIAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR, LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION	N/A	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00
1687	CAMBIO DE BANDA DEL AIRE ACONDICIONADO	N/A	SERVICIO	1	\$150.00	\$150.00
1757	CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR	N/A	SERVICIO	1	\$150.00	\$150.00

**SUBTOTAL** \$4,881.00  
**IVA** \$700.96  
**RESICO** \$0.00  
**TOTAL** \$5,661.96

(SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.)

Cadena Original : |02|63|OSV-0819|3456|56619600|22082024|20|02|2930aaaa

Cadena Encriptada : LGIO348E4QE4Kg3cn19EdyEXNMcyF6Gtwe|9|XRI0jebq+VWWSgz&vScJBPHEtzNVx57coQGg-

## CLAVES PRESUPUESTARIAS

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111102631742AA078000M004002100850N115A3551	\$2,204.00
2111102631742AA078000M004002100850N115A2612	\$1,287.60
2111102631742AA078000M004002100850N115A2961	\$2,170.36

**TOTAL:** \$5,661.96

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones . . .

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: CARLOS RODRIGO GUTIERREZ GONZALEZ

NOMBRE: MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA


PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FIRMA:

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line that curves at the top and bottom, with a horizontal stroke at the base.

PUESTO: GERENTE

FIRMA:

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop at the top and a horizontal base with a wavy line.