



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Formulario de datos de orden de servicio: Estado Campeche, Municipio Campeche, Localidad Campeche, Concepto Servicio Correctivo, Orden de Servicio OSV-0678, Fecha Orden 19/07/2024, Plazo de entrega 15 Días hábiles.

Código QR y datos de orden de servicio: 19/07/2024, OSV-0678, RV1415-0269, RV1415-0269 - 03/07/202

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIERCOLES 24 DE JULIO DE 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.
Entrega por el proveedor 005198-IVAN CRUZ CUEVAS
Recibe (Quien opera el proyecto)
Poder ejecutivo del estado de Campeche
Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES
Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO
Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

Table with vehicle details: Placa CP-6464-A, Cilindros 6, Linea CAMION, Modelo 2013, Litraje, Kilometraje 209963, Serie 3HAMMAAR1DL471006, Descripción INTERNATIONAL CHASIS 4300 DURASTAR.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include lubricants (2612), refacciones (2961), and repair (3551).

3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

\$10,440.00

0876	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FALLO DE MOTOR DIESEL/ DESMONTAJE Y MONTAJE DE DISTRIBUCION (CADENA), INTERCOOLER, RADIADOR, MANGUERAS, PARA CAMBIAR BOMBA DE ACEITE, BOMBA DE AGUA, FILTRO DE ACEITE, SUMINISTRO DE ACEITE AL MOTOR Y ANTICONGELANTE	N/A	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$6,000.00
------	--	-----	----------	---	------------	------------

SUBTOTAL \$35,640.00
IVA \$5,702.40
RESICO \$0.00
TOTAL \$41,342.40

(SON: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : |14|15|OSV-0678|5198|413424000|19072024|10|99|2355aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzCGaXFfufnuGy3uej2CEtEAWKEK+EsnOGqYFXtq/vyOVfFdYLPBnsvQI0IBwQYI0y0=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111114151712AA078000E004002100890N115A3551	\$10,440.00
2111114151712AA078000E004002100890N115A2612	\$5,278.00
2111114151712AA078000E004002100890N115A2961	\$25,624.40

TOTAL: \$41,342.40

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FALLO DE MOTOR DIESEL/ DESMONTAJE Y MONTAJE DE DISTRIBUCION (CADENA), INTERCOOLER, RADIADOR, MANGUERAS, PARA CAMBIAR BOMBA DE ACEITE, BOMBA DE AGUA,

Garantía en refacciones 60 Días

Garantía en mano de obra 60 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

NOMBRE: IVAN CRUZ CUEVAS

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

PUESTO: PROPIETARIO

FIRMA:

FIRMA: