



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

19/08/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0361

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO; AL TRATAR DE FRENAR LA UNIDAD SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS.ASIGNADA AL PROVEEDOR 6547 BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Rows include 3551-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE and 2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Fecha Envío : 27/08/2024

Fecha Límite de Cotización : 28/08/2024

22-23

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA COTIZACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:
1. EN LA COTIZACION PROPUEST: SE DETECTA QUE NO SE ENCUENTRA RELACIONADO EL CAMBIO DE DISCO DELANTERO CON EL DIAGNOSTICO FAVOR DE VERIFICARLO.
2. EN EL DIAGNOSTICO, SE DETECTA QUE NO DESCRIBE EN LA CAUSA POR QUE REQUIERE EL CAMBIO DEL LIQUIDO DE FRENO, FAVOR DE ENUMERAR LA CAUSA Y LA SOLUCIÓN.

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row for provider 6547 BRANDON VUELTIFLOR ROSADO.

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row for CAMIONETA RAM 1500 CREW.

ELIMINADO: UNA PALABRA. FUNDAMENTO LEGAL: ARTICULO 116 DE LA LEY DE GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EN VIRTUD DE CONSIDERARSE CONFIDENCIAL LA QUE CONTIENE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE, TAL COMO: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC).