



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

04/11/2024

UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV0241-0032

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO. AL ESTAR EN FUNCIÓN LA UNIDAD VEHICULAR Y PASAR CAMINOS DISPAREJOS SE ESCUCHA UN GOLPETEO EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA. CUANDO GIRAN LAS RUEDAS HAY UN ZUMBIDO ADELANTE Y ATRÁS. ASIGNADO AL PROVEEDOR 139 - REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes sub-totals for 'TOTAL POR PARTIDA' and 'TOTAL GENERAL'.

Fecha Envío : 06/11/2024

Fecha Límite de Cotización : 13/11/2024

11-11

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO. AL ESTAR EN FUNCIÓN LA UNIDAD VEHICULAR Y PASAR CAMINOS DISPAREJOS SE ESCUCHA UN GOLPETEO EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA. CUANDO GIRAN LAS RUEDAS HAY UN ZUMBIDO ADELANTE Y ATRÁS. ASIGNADO AL PROVEEDOR 139 - REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.

PROVEEDORES INVITADOS

Table with columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 139, REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C, RSR851209UK0, TALAMANTES; NO. EXT. 3 A; ENTRE CALLE 16 Y PEDRO MORENO; SAN ROMÁN; CP. 24040, (981) 981 811 000

VEHÍCULO

Table with columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row 1: CHEVROLET . AVEO. SEDAN. TRANS. MANUAL, 2016, DHP-514-A, AUTOMOVIL, 4, 3G1TA5AF2GL152927, SVA1564310