



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

03/12/2024

UNIDAD 13-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1613-0038

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO; LA UNIDAD PRESENTA ACEITE EN EL DEPOSITO DEL ANTICONGELANTE Y MARCA EL TESTIGO DE TEMPERATURA LO QUE HIZO QUE SE TIRE EL ANTICONGELANTE.ASIGNADA A 2317 - SERVILLANTAS DEL CARMEN, S.A.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0033	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0091	MANGUERA	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
TOTAL GENERAL					\$ 0.00		\$0.00

Fecha Envío : 06/12/2024

Fecha Límite de Cotización : 09/12/2024

9-10, 11, 12, 13

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE REVISAR EL DIAGNOSTICO Y LA COTIZACIÓN SE OBSERVA LO SIGUIENTE: 1 FAVOR DE EN EL DIAGNOSTICO DESCRIBIR LA UBICACIÓN DE LAS PIEZAS, EL DAÑO QUE PRESENTA Y LA POSIBLE CAUSA DEL DESPERFECTO 2 EN LA COTIZACIÓN ENLISTAR TODAS LAS PIEZAS QUE SE DESCRIBIR EN CAUSA Y SOLUCIÓN Y EN LA MANO DE OBRA DESCRIBIR LAS REPARACIONES COTIZADAS

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
2317	SERVILLANTAS DEL CARMEN, S.A.	SCA720801JM5	31; NO. EXT. 102; ENTRE CALLE 38 Y 40; CUAUHTÉMOC; CP. 24170	(938) 938 111 212

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
VOLKSWAGEN VENTO SEDAN CONFORT TL	2017	DHN-952-A	AUTOMOVIL	4	MEX522608HT054764	SVA1436430