



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 15-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD 02-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS
ESTATUS Por Cotizar

10/09/2024



RV1502-0046

OBSERVACIONES SERVICIO PREVENTIVO: LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS SE ENCUENTRAN LISAS Y DESGASTADAS. MERCADEO. MERCADEO. FAVOR DE DESCRIBIR MARCA, MODELO, TIPO Y PARAMETROS (TREADWEAR TRACCION Y TEMPERATURA), FAVOR DE ENVIAR LA FICHA TECNICA Y/O FOTOGRAFIA AL CORREO: safin_servicioyarrendamiento_vehicular@campeche.gob.mx

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Rows include items like VALVULA O PIVOTE, NEUMATICO 265/70/R-17, and REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Fecha Envío : 12/09/2024

Fecha Límite de Cotización : 18/09/2024

Handwritten text: 13, 13, 12, 17 - 19



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 15-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD 02-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS
ESTATUS Por Cotizar

10/09/2024



RV1502-0046

OBSERVACIONES SERVICIO PREVENTIVO: LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS SE ENCUENTRAN LISAS Y DESGASTADAS. MERCADERO. MERCADERO. FAVOR DE DESCRIBIR MARCA, MODELO, TIPO Y PARAMETROS (TREADWEAR TRACCION Y TEMPERATURA), FAVOR DE ENVIAR LA FICHA TECNICA Y/O FOTOGRAFIA AL CORREO: safin_servicioyarrendamiento_vehicular@campeche.gob.mx

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO PREVENTIVO: LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS SE ENCUENTRAN LISAS Y DESGASTADAS. MERCADERO. MERCADERO. FAVOR DE DESCRIBIR MARCA, MODELO, TIPO Y PARAMETROS (TREADWEAR TRACCION Y TEMPERATURA), FAVOR DE ENVIAR LA FICHA TECNICA Y/O FOTOGRAFIA AL CORREO: safin_servicioyarrendamiento_vehicular@campeche.gob.mx

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Contains 6 rows of provider information.

ELIMINADO: UNA PALABRA. FUNDAMENTO LEGAL: ARTICULO 116 DE LA LEY DE GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EN VIRTUD DE CONSIDERARSE CONFIDENCIAL LA QUE CONTIENE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE, TAL COMO: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC).



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN.SC-004
SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 15-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

10/09/2024

UNIDAD 02-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS



ESTATUS Por Cotizar

RV1502-0046

OBSERVACIONES SERVICIO PREVENTIVO: LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS SE ENCUENTRAN LISAS Y DESGASTADAS. MERCADEO. MERCADEO. FAVOR DE DESCRIBIR MARCA, MODELO, TIPO Y PARAMETROS (TREADWEAR TRACCION Y TEMPERATURA), FAVOR DE ENVIAR LA FICHA TECNICA Y/O FOTOGRAFIA AL CORREO:
safin_servicioyarrendamiento_vehicular@campeche.gob.mx

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
DODGE RAM 1500 DOBLE CABINA	2020	CP-3419-A	CAMIONETA	8	3C6SRBDT5LG296297	SVA1430891