



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-1172

Fecha Orden 07/11/2024



07/11/2024
OSV-1172
RV0605-0020

RV0605-0020 - 09/10/202

Plazo de entrega 15 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000405-JOSE FRANCISCO DURAN CAN

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO

Cargo SUBDIRECTOR

Dependencia 06-SECRETARÍA DE SALUD

Unidad 05-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CP-6430-A

Cilindros 4

Linea CAMIONETA

Modelo 2009

Litraje 2.3

Kilometraje 397547

Serie 8AFDT50D296220221

Diseño Motor GASOLINA

Descripcion FORD RANGER XL CREW CAB L4. PICK UP.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. It lists various vehicle parts and their costs, totaling \$20,447.11 for repairs and \$20,381.20 for maintenance.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$20,381.20
0016	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN./ 1-CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2-CAMBIO DE 2 ROTULAS SUPERIORES 3-CAMBIO DE 2 HORQUILLAS SUPERIORES 4-CAMBIO DE 2 VARILLAS DE DIRECCION 5-CAMBIO DE 2 TERMINALES DE DIRECCIÓN 6-CAMBIO DE 2 SOPORTES DE MOTOR 7-CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA 8- CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	N/A	SERVICIO	1	\$14,070.00	\$14,070.00
0146	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE./ 9-CAMBIO DE CAJA DE DIRECCION HIDRUALICA	N/A	SERVICIO	1	\$3,500.00	\$3,500.00

SUBTOTAL \$35,196.82
IVA \$5,631.49
RESICO \$0.00
TOTAL \$40,828.31

(SON: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 31/100 M.N)

Cadena Original : |06|05||OSV-1172|405|408283100|07112024|18|83|2230aaaa

Cadena Encriptada : rlfBfvN8uPLO9NZyBtv6rqk0Py96UWM6obNCPvnqL08TVNKcNoMGFRbnN7MLGhpXzNVx57coQGg=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111106052313AC154000E018001400560N115A3551	\$20,381.20
2111106052313AC154000E018001400560N115A2961	\$20,447.11

TOTAL: \$40,828.31

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
Financiamiento	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones NINGUNA ninguna

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:


ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO

NOMBRE: JOSE FRANCISCO DURAN CAN

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA:



PUESTO: ADMINISTRADOR

FIRMA: