



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR

06/02/2025

UNIDAD 17-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1017-0006

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: AL MOMENTO DE ENCENDER EL VEHÍCULO Y AVANZAR SE ESCUCHA RUIDO INTENSO EN LA PARTE DE LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, TAMBIÉN SE SIENTE INESTABLE. ASIGNADO AL PROVEEDOR 4816 LUIS RENE GUZMAN RODRIGUEZ

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for 3551-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE and 2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Fecha Envío : 19/02/2025

Fecha Límite de Cotización : 20/02/2025

20-71

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE LA VERIFICACION SE DETECATA LO SIGUIENTE:
1.-EN EL PRESUPUESTO APARTADO SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION NO CONTEMPLA LO QUE ARA CON LOS CUBREPOLVOS.
2.- EN EL DIAGNOSTICO APARTADO CAUSA NO. 6 CREMALLERA NO ESPECIFICA QUE DAÑOS TIENE LA PIEZA, ADEMAS DE NO ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA

PROVEEDORES INVITADOS

Table with columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row for 4816 LUIS RENE GUZMAN RODRIGUEZ.

VEHÍCULO

Table with columns: DESCRIPCIÓN, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row for NISSAN TSURU GS2 SEDAN.