



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD 21-CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTATUS Cotizada

05/02/2025



RV1421-0011

OBSERVACIONES MANTENIMIENTO CORRECTIVO: EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, NO ENFRIA SOLO TIRA VENTILACIÓN. ASIGNADA AL PROVEEDOR 139 REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for 3551-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE and 2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Fecha Envío : 17/02/2025

Fecha Límite de Cotización : 18/02/2025

18-P18

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:
1.- EN EL DIAGNOSTICO CUASA Y SOLUCION DEBE DARLE UNA NUMERACION, PARA DONDE ESPECIFICA LOS DAÑOS DE LAS PIEZAS.

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 139 REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C, RSR851209UK0, TALAMANTES; NO. EXT. 3 A; ENTRE CALLE 16 Y PEDRO MORENO; SAN ROMÁN; CP. 24040, (981) 981 811 000

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row 1: NISSAN TSURU SEDAN, 2008, DHS-510-A, AUTOMOVIL, 4, 3N1EB31S68K329021, SVA1532583