



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

05/02/2025

UNIDAD 21-CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE



ESTATUS Cotizada

RV1421-0006

OBSERVACIONES MANTENIMIENTO CORRECTIVO: AL PASAR TOPES SE ESCUCHA
GOLPETEO EN LA PARTE DELANTERA DEL VEHICULO. AL GIRAR EL
VOLANTE SE ESCUCHA RUIDO. ASIGNADA A 89 - LLANTAS DE
CAMPECHE, S.A. DE C.V.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for 'REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE' and 'REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE'.

Fecha Envío : 17/02/2025

Fecha Límite de Cotización : 18/02/2025

18 - 19

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA COTIZACION PROPUESTA SE DETECTA QUE NO AÑADE LA MANO DE OBRA DE LAS BASES, TOPES Y
CUBREPOLVOS.
ASI MISMO NO RELACIONA EN EL DIAGNOSTICO LA ALINEACION.
FINALMENTE ENNUMERAR LAS CAUSAS Y LAS SOLUCIONES

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 89, LLANTAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., LCA790919DS6, ADOLFO LÓPEZ MATEOS; NO. EXT. 125; ENTRE CALLE BRAVO Y ALLENDE; SAN JOSÉ; CP. 24040, (981) 981 816 341

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCIÓN, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row 1: NISSAN . TSURU. SEDAN., 2009, DHS-511-A, AUTOMOVIL, 4, 3N1EB31S79K362269, SVA1532584