

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

**SAFIN**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN****ORDEN SERVICIO**

Estado Campeche  
Municipio Campeche  
Localidad Campeche  
Concepto Servicio Correctivo  
Orden de Servicio OSV-0072

Fecha Orden 25/02/2022



25/02/2022  
OSV-0072  
RV1503-0008

RV1503-0008 - 10/02/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 2 DE MARZO DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006547-BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche 

Nombre JUSTO ROGER ANCONA INURRETA

Cargo COMANDANTE DE BOMBEROS

Dependencia 15-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

Unidad 03-Dirección de Administración de Emergencias

**VEHICULO**

Placa CM-468A1  
Modelo 2012  
Serie 3C6CDAAK0CG242558  
Descripcion RAM 1500 CREW CAB ST 4X2 PICK UP PATRULLA.

Cilindros 6  
Litraje 3.7

Línea CAMIONETA  
Kilometraje 305406  
Diseño Motor GASOLINA

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$2,755.00</b>
1225	LLAVE CON CHIP	JMA	PIEZA	1	\$1,250.00	\$1,250.00
1928	BIRLO DE RUEDA PARA CAMIONETA	BI	PIEZA	5	\$75.00	\$375.00
1929	TUERCA DE RUEDA	N/A	PIEZA	10	\$75.00	\$750.00
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$3,480.00</b>
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO/DESMONTAJE Y MONTAJE DEL MODULO Y REPARACION DE LA LINEA DE ENCENDIDO	N/A	SERVICIO	1	\$1,200.00	\$1,200.00
0149	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS/BAJAR MASA PARA CAMBIO DE 5 BIRLOS Y 10 TUERCAS	N/A	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
1665	REPARACION Y LIMPIEZA DEL MODULO DE ENCENDIDO	TRABAJO	SERVICIO	1	\$800.00	\$800.00

SUBTOTAL \$5,375.00

IVA \$860.00

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$6,235.00

(SON: SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N )

Cadena Original : |15|03|OSV-0072|6547|62350000|25022022|19|81|0253aaaa

Cadena Encriptada : \UkSGBp01PVAHXcde4+vSkLBai0mk3gd27Bkpd7mlKK1zclzXk1VrEYVnYOx6sZToumc4L1ul=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
211111503172200000000N032012806310N115A3551	\$3,480.00
211111503172200000000N032012806310N115A2961	\$2,755.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$6,235.00</b>

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

Observaciones LLANTA TRASERA DERECHA DAÑADA

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JUSTO ROGER ANCONA INURRETA

PUESTO: COMANDANTE DE BOMBEROS

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: brandon vuelitiflor rosado

PUESTO: GERENTE

FIRMA: